



Nettoyant Pré-Vidange



Le Nettoyant Pré-Vidange Wynn's est conçu pour nettoyer l'ensemble du circuit d'huile avant une vidange, empêchant ainsi la contamination de la nouvelle huile moteur par les résidus laissés sur place, ce qui garantit une excellente lubrification hydrodynamique.

Propriétés

- ✓ Dissout le vernis, les dépôts et les boues dans toutes les parties du circuit d'huile
- ✓ Evite la contamination de l'huile neuve par les résidus laissés sur place
- ✓ Empêche la contamination de la nouvelle huile moteur
- ✓ Protège les turbos en nettoyant les conduites d'huile et les obstructions
- ✓ Maintient les impuretés dissoutes en suspension et empêche leur agglomération
- ✓ Libère les segments de piston et les poussoirs de soupape hydrauliques
- ✓ Maximise la durée de vie de la nouvelle huile moteur
- ✓ Contient des additifs EP pour une protection supplémentaire contre l'usure pendant le traitement
- ✓ Sans danger pour tous les composants du moteur
- ✓ Compatible avec toutes les huiles moteur minérales et synthétiques
- ✓ Compatible avec les huiles normales et low SAPS

Applications

- ✓ Pour tous les circuits d'huile moteur
- ✓ Convient également aux huiles pour service intensif dans les boîtes de vitesses manuelles, les différentiels et les réducteurs.
- ✓ Recommandé avant le remplacement d'un turbo

Wynn's Automotive France SAS - Z.A. Europarc 1 2 avenue Léonard de Vinci | 33608 PESSAC CEDEX | France
Tel: 05 57 26 29 00 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et les applications des produits indiqués sont proposées de bonne foi et sont basées sur nos recherches et nos expériences pratiques. En raison de la diversité des possibilités d'application, il est impossible de mentionner tous les détails et nous n'assumons pas les obligations ou responsabilités qui en découlent. Lorsqu'une nouvelle édition apparaît en raison du développement technique, les données précédentes ne sont plus valables.



Fiche Technique

Instructions

- ✓ 1 litre traite jusqu'à 20 litres d'huile moteur
- ✓ Ajoutez 1 litre à un minimum de 8 litres d'huile moteur.
- ✓ Démarrer le moteur, le porter à la température de fonctionnement, puis le faire tourner au ralenti pendant 15 minutes.
- ✓ Arrêtez le moteur et vidangez immédiatement l'huile moteur.
- ✓ Remplacez le filtre à huile et remplissez le moteur avec une huile de qualité correcte.
- ✓ Ajoutez 1 litre de Super Charge Wynn's à l'huile neuve pour protéger la lubrification des composants.

- ✓ Boîtes de vitesses, différentiels et réducteurs manuels
 - Ajoutez 1 litre (ou 15% en volume) au système de transmission.
 - Roulez pendant 30 minutes à 1 heure avec différents rapports sans surcharger le moteur.
 - Vidangez l'huile avec le moteur encore chaud, et remplacez-la par de l'huile neuve avec un additif Wynn's.

Conditionnement

W47290 – 12x1L – EN-FR-DE-NL-ES-IT

Wynn's Automotive France SAS - Z.A. Europarc I 2 avenue Léonard de Vinci I 33608 PESSAC CEDEX I France
 Tel: 05 57 26 29 00 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et les applications des produits indiqués sont proposées de bonne foi et sont basées sur nos recherches et nos expériences pratiques. En raison de la diversité des possibilités d'application, il est impossible de mentionner tous les détails et nous n'assumons pas les obligations ou responsabilités qui en découlent. Lorsqu'une nouvelle édition apparaît en raison du développement technique, les données précédentes ne sont plus valables.

Wynn's Automotive France SAS - Z.A. Europarc I 2 avenue Léonard de Vinci I 33608 PESSAC CEDEX I France
Tel: 05 57 26 29 00 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et les applications des produits indiqués sont proposées de bonne foi et sont basées sur nos recherches et nos expériences pratiques. En raison de la diversité des possibilités d'application, il est impossible de mentionner tous les détails et nous n'assumons pas les obligations ou responsabilités qui en découlent. Lorsqu'une nouvelle édition apparaît en raison du développement technique, les données précédentes ne sont plus valables.